


配件

无线远程遥控盒

脉冲氩弧焊专用遥控盒

三节AA
电池

携带方便



节能模式

延长电池寿命。

同步

保证使用多个设备的同时避免干扰。

易于使用

设备控制面板和焊机控制面板的相似性。

数字显示

数字显示允许在焊接前查看电流，焊接时设定机器输出的百分比。

在相同的键开关

按任意键退出待机模式

在设备控制面板上的所有功能可调



交直流氩弧焊专用遥控盒

技术参数

型号	无线远程遥控
输入电压 V	三节AA电池
电池寿命 D	180
额定范围 m	< 100
温度 °C	-40°C ~ +80°C
额定频率 HZ	2.4G
射频功率 mW	1
天线	集成
尺寸	134x104x67
重量 kg	0.35