

配件

脚踏/遥控/数显焊枪



操作方便



有线脚踏



无线脚踏

气冷/水冷模式
延长焊枪寿命。

数字显示
数字显示允许在焊接前查看电流，焊接时设定机器输出的百分比。

在相同的按键开关

在设备控制区域上的所有功能可调



电位器遥控枪



LED
参数显示



UP/DOWN 精确遥控枪



MIG 数显遥控枪

